


宿迁市宿城区新区初级中学关于顶楼沿口、 屋面、走廊铝吊顶问题的整改报告

宿迁市宿城区新区初级中学在学校定期校舍安全隐患排查中发现，校舍存在顶楼沿口水泥脱落、屋面建筑、走廊铝吊顶脱落问题，这些问题不仅影响了校园的整体美观，更对师生的生命安全和身体健康构成了潜在威胁。为了确保校园安全，提升教学环境，学校高度重视，多方联系协调，现将目前整改情况汇报如下：

一、组建工程维修群，拓宽实时沟通渠道

学校第一时间成立了校区工程维修群，由局校舍工程建设方、众安公司、校方、施工方相关负责人组成，工程质量问题、安全隐患发现后，均第一时间进行反馈、联络。







二、定期排查与维护

因工程方就相关问题未到场维修，学校每天安排专人对每幢楼宇进行摸排、第一时间发现问题、反馈问题、处理问题，每周专项会议商讨。凡遇恶劣天气，当日额外进行多次排除、处理。









目前行政楼顶楼沿口瓦片已全部清除、教学楼外立面全部粉刷、走廊铝吊顶已逐片排查、每日巡查、恶劣天气加强巡查。

宿迁市宿城区新区初级中学

2024年9月14日