

陈集镇入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	主体责任	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区西民便河江苏汇洋木业以南 720m 船行灌区排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
2	宿迁市宿城区西民便河屠谢路新庄向南 30 米河东岸船行灌区排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
3	宿迁市宿城区安东河小新庄南侧 130 米船行灌区入河排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
4	宿迁市宿城区安东河陈集镇小八家东北侧 200 米船行灌区入河排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
5	宿迁市宿城区西沙河安河村村委会东北 700m 船行灌区入河排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
6	宿迁市宿城区西沙河陈集镇曹大庄东南侧 400 米北岸船行灌区入河排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
7	宿迁市宿城区安东河金锁镇小高庄东北侧 100 米船行灌区入河排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
8	宿迁市宿城区 421 乡道至西民便河河堤终点向西 20 米河东岸船行灌区排口	陈集镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改