

河滨街道入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	主体责任	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区幸福新城阅湖公园北侧300米船行灌区入河排口	河滨街道办事处	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改
2	宿迁市宿城区京杭大运河苏北段杨柳路西侧100米船行灌区入河排口	河滨街道办事处	化学需氧量：102mg/L, 超标1.04倍；需树立标志牌。	1. 按要求设置排口标志牌;2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质;3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
3	宿迁市宿城区老虎坝东北侧700米船行灌区入河排口	河滨街道办事处	化学需氧量：87mg/L, 超标0.744倍；需树立标志牌。	1. 按要求设置排口标志牌;2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质;3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
4	宿迁市宿城区老虎坝东北侧800米船行灌区入河排口	河滨街道办事处	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已完成整改