

龙河镇入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	责任主体	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区徐洪河秦沟西南侧 300 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
2	宿迁市宿城区西沙河李建阳超市西侧 500 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
3	宿迁市宿城区西沙河蔡六圩闸前 1 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
4	宿迁市宿城区西沙河青多东工艺品店西北侧 533 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
5	宿迁市宿城区徐洪河 368 乡道东侧 400 米曹洪东南侧船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
6	宿迁市宿城区西沙河龙河镇东南宅南侧 200 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
7	宿迁市宿城区西沙河 612 省道朱王村东北侧 612 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
8	宿迁市宿城区西沙河郭庄村东侧 2 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
9	宿迁市宿城区龙河镇大新庄南侧 3 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
10	宿迁市宿城区西沙河龙河镇节制闸前 5 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
11	宿迁市宿城区西沙河姚场东北 330m 船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
12	宿迁市宿城区西沙河武圩路西 500 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
13	宿迁市宿城区西沙河青多东工艺品店东侧 471 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
14	宿迁市宿城区龙河镇冷庄西南 250 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
15	宿迁市宿城区西沙河小淮北侧 2 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
16	宿迁市宿城区西沙河小堆北侧 260 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
17	宿迁市宿城区龙河镇大新庄南侧 3 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌

18	宿迁市宿城区西沙河罗圩东侧 3 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
19	宿迁市宿城区西沙河翰宅东南侧 500 米船行灌区排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌	按要求设置排口标志牌	已按要求设置排口标志牌
20	宿迁市宿城区徐洪河曹戍涵河前 1 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：105mg/L，超标 1.10 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
21	宿迁市宿城区龙河镇大新庄南侧 3 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：85mg/L，超标 0.70 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
22	宿迁市宿城区西沙河龙河镇陈三庄南侧 350 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：60mg/L，超标 0.20 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
23	宿迁市宿城区龙河镇东南宅西侧 300 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌；氨氮 5.63mg/L，超标 0.13 倍	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
24	宿迁市宿城区龙河镇冷庄西南 350 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：58mg/L，超标 0.16 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
25	宿迁市宿城区徐洪河桥头庄南侧复龙寺东北侧 380 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：93mg/L，超标 0.86 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
26	宿迁市宿城区西沙河罗夹河北侧 800 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌；氨氮 6.07mg/L，超标 0.21 倍	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
27	宿迁市宿城区西沙河龙河镇李窑村东侧 2 公里船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	未按要求设置排口标志牌；氨氮 5.82mg/L，超标 0.16 倍	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
28	宿迁市宿城区西沙河李伟家庭农场西 86 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：70mg/L，超标 0.40 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
29	宿迁市宿城区西沙河大西庄西南侧 322 米船行灌区入河排口	龙河镇人民政府	化学需氧量：112mg/L，超标 1.24 倍；需树立标志牌	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。
30	宿迁市宿城区西沙河龙河镇冷庄西南 250 米规模以下水产养殖排污口	龙河镇人民政府	总磷 0.9mg/L、总氮 28.6mg/L、高锰酸盐指数 32.6mg/L，分别超标 0.13、3.77、0.3 倍	1. 按要求设置排口标志牌；2. 建造净化塘等养殖尾水处理设施，3. 对水产养殖尾水处理，达标后排放；4. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测。	已按要求设置排口标志牌，水样检测结果合格。