

蔡集镇入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	主体责任	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区西民便河锦荣苑家庭农场西南侧 20 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已整改完成
2	宿迁市宿城区古黄河八零农村东北 700m 皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已整改完成
3	宿迁市宿城区西民便河张油坊社区北侧 1000 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
4	宿迁市宿城区田洼智慧农业产业园北侧 400 米黄河故道南侧皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
5	宿迁市宿城区古黄河皂河人民政府东南 1km 皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
6	宿迁市宿城区皂河干渠箭鹿制衣西北向 100 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
7	宿迁市宿城区西民便河北岸陈圩子南 100 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展上游来水排污巡查管理，加强河面巡视和管理，及时清理水生生物、河道垃圾、淤积等，整体提升水质环境；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 按要求设置排口标志牌，建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
8	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 50 米南岸皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
9	宿迁市宿城区西民便河西域水岸西侧 50 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
10	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 800 米南岸皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
11	宿迁市宿城区皂河干渠宿黄线以南箭鹿大道以西 50 皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展上游来水排污巡查管理，加强河面巡视和管理，及时清理水生生物、河道垃圾、淤积等，整体提升水质环境；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 按要求设置排口标志牌，建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
12	宿迁市宿城区皂河干渠镇东小区南侧 100 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	（1）开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，防止退水超标影响主干河道水质，整治措施实施后，采集农田排水，检测水体样品中污染物含量，验证整治效果是否达标；（2）加强排口巡视、保养和管护，及时清理排口水生生物、垃圾等，避免堵塞，整体提升水质环境（3）按要求设置排口标志牌，建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
13	宿迁市宿城区漏河村东北侧 500 米黄河故道西侧皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用，防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改
14	宿迁市宿城区皂河干渠蔡老庄西北侧 500 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范，使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	（1）开展农田面源污染治理，科学合理使用化肥农药和土壤调理剂，防止退水超标影响主干河道水质，整治措施实施后，采集农田排水，检测水体样品中污染物含量，验证整治效果是否达标；（2）加强排口巡视、保养和管护，及时清理排口水生生物、垃圾等，避免堵塞，整体提升水质环境（3）按要求设置排口标志牌，建立“一口一档”，实施日常巡查与监测，形成长效管理机制。	已完成整改

15	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 30 米南岸皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
16	宿迁市宿城区牛角塘向东南 230 米西民便河南岸皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
17	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 1000 米南岸皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
18	宿迁市宿城区西民便河北岸陈圩子村西侧 200 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
19	宿迁市宿城区皂河干渠蔡集镇王楼东北 500m 皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	(1) 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 防止退水超标影响主干河道水质, 整治措施实施后, 采集农田排水, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标; (2) 加强排口巡视、保养和管护, 及时清理排口水生生物、垃圾等, 避免堵塞, 整体提升水质环境 (3) 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
20	宿迁市宿城区西民便河周岗渔具东南 100 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
21	宿迁市宿城区东沙河新时代节能建材西南侧 800 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
22	宿迁市宿城区科曼建筑科技有限公司西侧 300 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
23	宿迁市宿城区古黄河八零农场以北 1km 皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展上游来水排口巡查管理, 加强河面巡视和管理, 及时清理水生生物、河道垃圾、淤积等, 整体提升水质环境; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
24	宿迁市宿城区西民便河北岸陈圩子村东南侧 50 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
25	宿迁市宿城区西民便河北岸周岗渔具店南 20 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
26	宿迁市宿城区西民便河牛角闸向西 200 米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
27	宿迁市宿城区东沙河皓峰电器西侧 500 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 及时清理排口垃圾、淤积等, 避免堵塞; 3. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 4. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
28	宿迁市宿城区皂河干渠恒达工贸南 50 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
29	宿迁市宿城区东沙河皓峰电器西侧 600 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
30	宿迁市宿城区蔡集镇天柱山路科曼建筑科技(江苏)有限公司西南侧 364 米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改

31	宿迁市宿城区西沙河蔡集镇郭王庄东南侧400米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
32	宿迁市宿城区东沙河新时代节能建材西侧500米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
33	宿迁市宿城区西沙河追思园蔡集镇公墓西侧251米皂河灌区入河排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
34	宿迁市宿城区张油坊九组北侧300米黄河故道南侧皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
35	宿迁市宿城区250省道月堤西侧170米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌; 2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 3. 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
36	宿迁市宿城区西民便河北岸田马路南侧100米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
37	宿迁市宿城区西民便河北岸陆王路西侧5m皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
38	宿迁市宿城区西民便河北岸蔡集镇181乡道东侧皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
39	宿迁市宿城区西民便河北岸王庄东南侧200米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
40	宿迁市宿城区西民便河北岸西洼村村委会东北侧50米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
41	宿迁市宿城区西民便河北岸周阔渔具店以南200米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
42	宿迁市宿城区西民便河北岸陆王路东侧50米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
43	宿迁市宿城区蔡集镇蔡支线张油坊社区服务中心北200米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
44	宿迁市宿城区西民便河北岸181乡道西侧5m皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
45	宿迁市宿城区蔡集镇蔡支线张油坊社区服务中心西北240米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
46	宿迁市宿城区西民便河张油坊土垡馆南侧20米皂河灌区排口	蔡集镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水, 口门建设不规范	1. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质; 2. 按要求规范树立标志牌, 建立“一口一档”, 实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改