

耿车镇入河排污口（农业排口）整治情况公示

序号	排污口名称	责任主体	存在问题	整改措施	整治完成情况
1	宿迁市宿城区东沙河南京路以北300m耿刘路以东250m皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
2	宿迁市宿城区325省道北侧200米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
3	宿迁市宿城区耿刘路东侧130米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
4	宿迁市宿城区东沙河光电产业科技西南侧800米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
5	宿迁市宿城区经四路公墓向北30米西岸皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
6	宿迁市宿城区西沙河新刘村西侧400米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
7	宿迁市宿城区西沙河张旗杆西北侧280米新皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 开展上游来水排污巡查管理, 加强河面巡视和管理, 及时清理水生生物、河道垃圾、淤积等, 整体提升水质环境；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 按要求设置排口标志牌, 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
8	宿迁市宿城区西沙河袁庄西侧700米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
9	宿迁市宿城区西沙河曹庄西南500m皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
10	宿城区东沙河大徐庄东北200mpvc规模以下水产养殖排污口	耿车镇人民政府	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 采用稻渔综合种养等生态养殖模式, 建造净化塘等养殖尾水处理设施, 完成对水产养殖池塘的生态化改造；2. 整治措施实施后, 检测水体样品中污染物含量, 验证整治效果是否达标；3. 对水产养殖尾水治理, 达标后排放；4. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
11	宿迁市宿城区西沙河宿城区追思园耿车镇公墓东北侧50米刘庄西南侧皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范,使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	1. 按要求设置排口标志牌；2. 开展农田面源污染治理, 科学合理使用化肥农药和土壤调理剂, 推进节水灌溉、农作物秸秆利用、农药化肥减量化与残留控制等技术的使用, 防止退水超标影响主干河道水质；3. 建立“一口一档”，实施日常巡查与监测, 形成长效管理机制。	已完成整改
12	宿迁市宿城区西沙河王庄东南侧500米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
13	宿迁市宿城区通湖大道北侧10M皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
14	宿迁市宿城区东沙河万通驾校南侧400米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
15	宿迁市宿城区东沙河光电产业科技西南侧500米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
16	宿迁市宿城区东沙河鑫昌铝业西南角50米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改

17	宿迁市宿城区东沙河菲莱特电子制品西北侧 500 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
18	宿迁市宿城区东沙河 165 乡道东侧 5 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
19	宿迁市宿城区西沙河后王东北侧 200 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
20	宿迁市宿城区西沙河大寺庄东侧 200 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
21	宿迁市宿城区东沙河鑫昌铝业西南角 70 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
22	宿迁市宿城区东沙河古楚街道 325 省道南侧 10 米东沙河西侧河汉皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
23	宿迁市宿城区西沙河永兴钢化东侧 500 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
24	宿迁市宿城区西沙河赵荷花西侧 200 米皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改
25	宿迁市宿城区西沙河后王村北侧 3 公里皂河灌区入河排口	耿车镇人民政府	口门建设不规范	按要求设置排口标志牌	已完成整改